



Tuotenro 30.5026

Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

1. Ennen kuin käytät tätä tuotetta

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja noudattaminen estää laitteen vahingoittumisen ja laittoman käytön aiheuttaman lakisääteisten oikeuksien menettämisen.
- Emme myöskään ole vastuussa mahdollisista virheellisistä lukemista tai niiden seurauksista.
- Emme ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Lue erityisesti turvallisuusohjeet!
- Säilytä tämä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

2. Käyttötarkoitus

- Sisälämpötila
- Sisäilman kosteus
- Maksimi-/minimiarvot

3. Turvallisuutesi vuoksi

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan edellä kuvattuun käyttötarkoitukseen. Tuotetta saa käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muutokset tai muunnokset ovat kiellettyjä.

F Varoitus Vahingon vaara:

- Säilytä tämä laite ja paristo lasten ulottumattomissa.
- Paristot voivat olla vaarallisia nieltynä. Pariston nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa. Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Paristot sisältävät haitallisia happoja. Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Käytä kemikaalikestäviä suojakäsineitä ja suojalaseja käsitellessäsi vuotavia paristoja.

F Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita. Suojaa laite kosteudelta.



Tuotenro 30.5026

Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari

4. Käynnistäminen

- Poista teline (katso merkintä).
- Avaa paristokotelo kääntämällä kantta nuolen suuntaan kolikolla ja poistamalla eristysnauha. Sulje paristokotelo.
- Kaikki LCD-segmentit syttyvät muutamaksi sekunniksi.
- Laite on käyttövalmis.
- Yläosassa oleva näyttö näyttää sisälämpötilan.
- Alempi näyttö näyttää sisäilman kosteuden.
- Poista paristo laitteen sammuttamiseksi.

4.1 Maksimi- ja minimiarvot

- Paina MAX/MIN-painiketta (↕).
- MAX-^ -arvo näkyy näytössä.
- Näkyviin tulee korkein sisälämpötila ja kosteus viimeisimmän nollauksen jälkeen.
- Paina painiketta uudelleen.
- MINV näkyy näytössä.
- Näyttöön tulee viimeisimmän nollauksen jälkeen mitattu korkein sisälämpötila ja ilmankosteus.
- Palaa nykyiseen lämpötilan näyttöön painamalla painiketta uudelleen. Laite lopettaa automaattisesti max/min-tilan, jos mitään painiketta ei paineta pitkään aikaan.
- Paina X -painiketta, kun korkein tai matalin lämpötila ja ilmankosteus näkyvät näytössä, jotta tallennetut arvot tyhjennetään.
- --. °C ja --. % näkyvät näytössä.

5. Lämpötilan näyttö

- Paina X -painiketta vaihtaaksesi lämpötilan yksiköksi °C (Celsius) tai °F (Fahrenheit).

6. Mukavuusaste

- Näytössä näkyy hymyilevä kasvoikoni, joka ilmaisee sisäilman mukavuusasteen (40 %.. 60 %).

7. Sijoitus ja asennus

- Irrotettavan jalan avulla laite voidaan sijoittaa mille tahansa tasaiselle pinnalle tai seinälle tai asentaa paikalleen laitteen takana olevan seinäkiinnitysreian avulla.

8. Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisut
Näytössä ei näy mitään	Varmista, että paristojen napojen jännite on oikea (+ napa ylhäällä) Vaihda paristo
Virheellinen näyttö	Vaihda paristo

Käyttöohje



Tuotenro 30.5026

Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari

9. Jätehuolto

Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Älä koskaan hävitä tyhjiä paristoja ja ladattavia akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Kuluttajana olet lain mukaan velvollinen viemään ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten määräysten mukaisesti ympäristön suojelemiseksi.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd=kadmium, Hg=elohopea, Pb=lyijy



Tämä tuote on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti.

Älä heitä tätä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Kuluttajana sinun on vietävä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen, jotta ne voidaan hävittää ympäristöä säästään.

10. Tekniset tiedot

Mittausalue	0 °C...+50 °C (+32 °F...+122 °F)
Sisälämpötila:	°C/°F vaihdettavissa
Tarkkuus	±1,0 °C
Ilmankosteus:	20... 99 %rH
Tarkkuus:	±4 % 30... 80 %rH:ssa, muutoin ±5 %
Virrankulutus:	Nappiparisto CR 2032

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Saksa

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat oikeita painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Uusimmat tekniset tiedot ja informaatio tästä tuotteesta löydät verkkosivuiltamme kirjoittamalla tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.de

03/21