

Tuotenro 30.5059.02

Digitaalinen lämpö- ja kosteusmittari

Kiitos, että valitsit tämän TFA-laitteen.

Ennen kuin aloitat laitteen käytön:

- Lue käyttöohje huolellisesti.
- Käyttöohjeiden noudattaminen ja kunnioittaminen estää laitteen vaurioitumisen ja lakisääteisten oikeuksien menettämisen virheellisen käytön aiheuttamien vikojen vuoksi.
- Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Emme myöskään ota vastuuta virheellisistä lukemista ja niiden mahdollisista seurauksista.

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!

Säilytä käyttöohjeet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuutesi vuoksi:

- Laitetta saa käyttää vain näiden ohjeiden mukaisesti.
- Tuotteen luvattomat korjaukset, muokkaukset tai muutokset ovat kiellettyjä



Varoitus! Loukkaantumisvaara

- Säilytä laite ja akku lasten ulottumattomissa.
- Pienet osat voivat joutua lasten (alle 3-vuotiaiden) suuhun.
- Akut sisältävät haitallisia happoja ja voivat olla vaarallisia nieltynä. Akun nieleminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan kahden tunnin kuluessa.
- Jos epäilet, että akku on nieltä tai joutunut muulla tavalla kehoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Paristoja ei saa heittää tuleen, oikosulkea, purkaa tai ladata. Räjähdyksivaara!
- Heikot paristot on vaihdettava mahdollisimman pian vuotojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi.
- Vältä kosketusta ihon, silmien ja limakalvojen kanssa käsitellessäsi vuotavia paristoja.
- Jos ainetta joutuu iholle, silmiin tai limakalvoille, huuhtelee välittömästi kyseiset alueet vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.



Tärkeää tietoa tuotteen turvallisuudesta!

- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa se kosteudelta!
- Puhdista laite pehmeällä, kostealla liinalla.
- Älä käytä liuottimia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Poista paristo, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

Käynnistäminen

- Käynnistä laite painamalla ON/OFF-painiketta. (Symboli)
- Kaikki segmentit syttyvät muutamaksi sekunniksi.
- Laite on käyttövalmis.
- Yläosassa oleva näyttö näyttää sisälämpötilan.
- Alempi näyttö näyttää sisäilman kosteuden.
- Sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta.

Enimmäis- ja vähimmäisarvot

- Paina + -painiketta.
- Näytössä näkyy MAX.
- Näytössä näkyy sisäilman lämpötilan ja kosteuden korkein arvo viimeisimmän nollauksen jälkeen.
- Paina -painiketta.
- Näytössä näkyy MIN.
- Näytössä näkyy sisälämpötilan ja ilmankosteuden alin arvo viimeisimmän nollauksen jälkeen.
- Palaa nykyisiin arvoihin painamalla + tai - -painiketta uudelleen.
- Laite lopettaa automaattisesti MAX/MIN-tilan, jos mitään painiketta ei paineta 5 sekunnin kuluessa.
- Pidä +- tai -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan, kun korkeimmat tai matalimmat arvot näkyvät näytössä, arvot nollautuvat ja palautuvat nykyisiin arvoihin.

Asennus

- Voit kiinnittää laitteen metallipintaan takapuolella olevien kahden magneetin avulla tai käyttää sen pystyttämiseen taitettavaa jalustaa.
- Vältä lämpöpattereita ja suoraa auringonvaloa.

Pariston vaihto

- Avaa paristokotelo kääntämällä paristokotelon kantta kolikolla vasemmalle (nuolen suunta OPEN) ja aseta uusi paristo (CR2032) +-napa ylöspäin.
- Sulje paristokotelo uudelleen (nuolen suunta CLOSED).

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö ei toimi	Varmista, että pariston napaisuus on oikea (+-napa ylöspäin) Vaihda akku
Virheellinen näyttö	Poista akku (3 min.) ja aseta se takaisin paikalleen Vaihda paristo
Näyttö LL/HH	Mittausalueen ulkopuolella

Jos laite ei toimi näiden toimenpiteiden jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Jätehuolto

Tämä tuote ja sen pakkaus on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Tämä vähentää jätteiden määrää ja suojelee ympäristöä.

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla käyttämällä vakiintuneita keräysjärjestelmiä.



Sähkölaitteen hävittäminen

Poista laitteesta kaikki irrotettavat paristot ja ladattavat akut ja hävitä ne erikseen.

Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti. Älä heitä tätä laitetta kotitalousjätteisiin. Käyttäjän velvollisuutena on viedä käytöstä poistetut laitteet sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen ympäristöystävällisen hävittämisen varmistamiseksi. Palautuspalvelu on maksuton. Noudata voimassa olevia

määräyksiä!

Paristojen hävittäminen

Älä koskaan heitä tyhjiä paristoja ja akkuja kotitalousjätteisiin. Ne sisältävät haitallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, jos ne hävitetään väärin.

Kuluttajana sinulla on lain mukaan velvollisuus viedä ne kauppaan tai sopivaan keräyspisteeseen kansallisten tai paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Palautuspalvelu on maksuton.

Voit saada sopivien keräyspisteiden osoitteet kunnanvaltuustolta tai kunnalta.

Sisältyvien raskasmetallien symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Vähennä paristojätteen syntymistä käyttämällä pitkäikäisempiä paristoja tai sopivia ladattavia akkuja.

Vältä ympäristön pilaamista äläkä jätä jälkeesi paristoja tai paristoja sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Paristojen ja ladattavien akkujen erillinen keräys ja kierrätys on tärkeä tekijä ympäristövaikutusten vähentämisessä ja terveystarkkuuden välttämiseksi.



VAROITUS! Väärin hävitetyt paristot voivat vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä!



VAROITUS! Litiumia sisältävät paristot voivat räjähtää!

Litiumia (Li) sisältävät paristot ja akut aiheuttavat suuren palo- ja räjähdysvaaran lämmön tai mekaanisten vaurioiden vuoksi, millä voi olla vakavia seurauksia ihmisille ja ympäristölle.

Kiinnitä erityistä huomiota asianmukaiseen hävittämiseen

Tekniset tiedot**Sisälämpötila**

Mittausalue

-10 °C... +50 °C

Tarkkuus

+/-1 °C (10...35 °C),
muutoin +/-2 °C**Ilmankosteus**

Mittausalue

Tarkkuus

20 ... 95 %rH

+5 % (30...80 %),
muutoin +/- 8 %**Virrankulutus**

Paristot

CR2032 3 V (paristot mukana)

Tuotemerkki: Yufeng

Valmistaja: Changzhou Yufeng Battery Co., Ltd., No. 115

Tianhe Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, Kiina

Koko

71 x 13 (49) x 71 (63) mm

Paino:

48 g (vain laite)

Tämän käyttöohjeen osia ei saa jäljentää ilman TFA Dostmannin kirjallista lupaa. Tekniset tiedot ovat paikkansapitäviä painohetkellä ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteen uusimmat tekniset tiedot ja tiedot löytyvät verkkosivuiltamme syöttämällä tuotenumeron hakukenttään.

www.tfa-dostmann.deSähköposti: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG, Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Saksa.

CE

10/25